

Serviceordre – Materiell

Materiellsjef F/NLF kommuniserer pålegg omkring forhold som ansees som vesentlige for å oppnå de målsettinger som er satt for materiellarbeidet via denne Service ordre. Målgruppen for Serviceordre er Materiellkontrollører, Hovedinstruktører og andre nøkkelpersoner i miljøet.

SERVICEORDRE – 9804

- HENVISNING:** Relative Workshop, PSB 091098-A, 10.9.98
- FORMÅL:** Kontroll av mulige løse endefester (kabelsko) på kabelføringen for kutthåndtak.
- STATUS:** **Kabelsko med malje som er montert på enden av kabelføringen på kutthåndtakene kan være montert uten at de er klemt godt nok fast, noe som kan resultere i at disse løsner fra kabelføringen.**
- Dette kan medføre utilsiktet cutaway på hovedskjermen.**
- IDENTIFIKASJON::** Alle Vector seletøy produsert mellom **1. januar 1996 og 1. september 1998**, både privateiet, elev- og tandem seletøy.
- BAKGRUNN:** Ved montering av kabelsko med malje på enden av kabelføringene for kuttkablene fant en medarbeider på RW-shop ut at han kunne ”forbedre” måten disse var festet på. I stedet for å klemme disse på med et hardt avtrykk av Nicopress tang, noe som resulterte i et markert avlangt festemerke, monterte vedkommende disse med flere mindre anslag rundt kabelskoen, noe han mente ga et bedre utseende. Disse ble da ikke festet godt nok i forhold til kravene. Montering ble skjult av den svarte krympehylsa.
- SERVICE:** Innklemmingen av kabelskoen kontrolleres på alle Vector seletøy **før neste hopp** i henhold til tegning nedenfor.
- Kontrollen utføres enklest ved å fjerne krympehylsa som skjuler innfestingen. Ved litt øvelse kan kontrollen utføres uten at krympehylsa fjernes. Ny krympehylse må eventuelt monteres før utstyret tas i bruk.
- Innklemmingen på kabelskoen skal synes som et markert avtrykk med avlange spor etter ett hardt avtrykk med tang, med cirka 10 mm bredde. Disse er korrekt utførte, og utstyret er godkjent for videre bruk (Fig 1 & 2)
- Dersom det ikke er ett markert avtrykk, men derimot cirka 8 mindre anslag (hakk) i kabelskoen er disse utført feil i henhold til ovenfor (Fig 3 & 4).
- I det tilfellet at kabelskoen er feil montert, må den klemmes fast på nytt med riktig verktøy (Nicopress verktøy). Påklemming utføres av materiellreparatør. Eventuelt kan hele kabelføringen skiftes ut. Utstyret skal ikke hoppes med før feilen er rettet.
- Se egen illustrasjon for riktig og feil montering av kabelsko.
- Dersom kabelskoen har løsnet eller løsner ved kontroll kan den ikke monteres tilbake, men ny kabelsko må monteres.

UTFØRELSE:

Kontroll utføres før neste hopp.

Kontroll utføres av Materiellkontrollør, og anmerkes i utstyrets hovedkontrollkort, merket "Mod 9804 – Godkjent".

Komplett kabelføring kan skiftes ut av Materiellkontrollør.

Eventuell ny montering av kabelsko utføres av Materiellreparatør.


DISTRIBUSJON:

Klubber
Hovedinstruktører
Materiellkontrollører
SU
F/NLFs Internet sider
Hærens Jegerkommando

SU – Materiell 09.10.98

ILLUSTRASJON FOR GJENKJENNING AV MONTERING AV KABELSKO:

RIKTIG



FEIL

