

Serviceordre – Materiell

Materiellsjef F/NLF kommuniserer pålegg omkring forhold som ansees som vesentlige for å oppnå de målsettinger som er satt for materiellarbeidet via denne Service ordre. Målgruppen for Serviceordre er Materiellkontrollører, Hovedinstruktører og andre nøkkelpersoner i miljøet.

SERVICEORDRE – 2000-01

- HENVISNING:** Parachutes de France, Technical Bulletin FEE 183/2, 21. april 2000.
- FORMÅL:** Montering av styringsklaff for å beskytte hovedklaff mot liner i hovedcontainer på Atom Millennium seletøy.
- STATUS:** **Obligatorisk, før neste hopp.**
- IDENTIFIKASJON::** Atom Millenium seletøy, produsert etter februar 1999. Følgende serienummer inngår i denne serviceordre:
- | | | |
|---------------|-----------|-----------|
| ATOM 34 - 000 | fra JB054 | til KB048 |
| ATOM 34 - 00 | fra JB056 | til KB065 |
| ATOM 34 - 0 | fra JB059 | til KB059 |
| ATOM 34 - 1 | fra JC052 | til KB013 |
| ATOM 35 - 1 | fra JE011 | til JK073 |

(Merknad: Parachutes de France nytter et serienummersystem der første bokstav indikerer året og andre bokstav måneden utstyret er produsert i - eks JB = 1999 - februar.)

- BAKGRUNN:** I et par enkelt tilfelle har øvre dekkklaff på Atom blitt dratt av under åpningssekvens - angivelig på grunn av at liner / linebunter har hektet seg fast i klaffen.
- Fabrikken har overvåket situasjonen og tidligere anbefalt emontering av en styringsklaff som monteres på veggen mellom hoved- og reservecontainer for å lede linene utenom hovedklaffen under åpningssekvensen.
- Klaffen som monteres er laget av poyetylen plast (vanlig avstivermateriale for klaffer), og sydd inn i en lomme av parapack. Ytre mål for for klaffen er cirka 24 * 8,5 cm.
- Klaffen festes i hovedcontainer på veggen mellom hoved- og reservecontainer parallelt med og cirka 1 cm fra øvre søm på denne veggen.
- Ferdig montert vil klaffen ligge over innerbagen, og resten av lukkeklaffene vil bli lukket på vanlig måte over denne.
- SERVICE:**
1. Montering av styringsklaff i henhold til Pdf Technical Bulletin AT 34-25-001 og 35-25-001.
 2. Ettersøm (forsterkning) av siste lukkeklaff i hovedcontainer med rettsøm.

- UTFØRELSE:** **Klaff monteres og forsterkning foretas før neste hopp.**

Montering utføres av Materiellreparatør, og anmerkes i utstyrets hovedkontrollkort, "SO 2000- 01 utført".

Styringsklaff leveres av fabrikant eventuelt godkjent verksted.

DISTRIBUSJON:

Klubber

Hovedinstruktører

Materiellkontrollører

SU

Sky Design

F/NLFs Internet sider

Hærens Jegerkommando

Oslo, 28.4.2000

**Pål Bergan
Materiellsjef /FNLF**